




Акт огляду транспортного засобу



Дата огляду:			Місце огляду:		Місто Київ, вул. Корабельна, 1																
07	08	2024	Власник:		ТОВ «ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ»																
12:20			Адреса:		Місто Київ, вул. Іллінська, 8																
Тип ТЗ:			☒ легковий ☐ позашляховик ☐ мікроавтобус ☐ автобус ☐ грузопасажирський																		
Марка ТЗ:			Модель ТЗ:		Реєстр. Номер:				Рік випуску:				Термін експлуатації:				Колір:				
SKODA			SKODA SUPERB1.8 TSI 180 HP STY		AA8784XA				2018				56				Чорний				
Свідоцтво про реєстрацію:			Дата I реєстрації:		Пробіг:				№ двигуна:				№ шасі:								
			04.12.2018		50918																
Тип кузова:			☒ седан ☐ хетчбек ☐ універсал ☐ купе ☐ кабриолет ☐ родстер ☐ пікап ☐ фургон ☐ автобус ☐ кабіна з 2 рядами сидінь ☐ з бортовою платформою																		
VIN-код:			Т М В А L 8 N P X K B 3 0 0 0 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17																		
Стан ТЗ:			☐ новий ☐ незадовільний ☐ дуже гарний ☐ умовно придатний ☒ хороший ☐ непридатний до експлуатації ☐ задовільний																		
Тип палива:		Об'єм ДВЗ:		Потужність:		К-ть дверей:		К-ть місць:		Тип КПП:		К-ть передач:		Модель і розміри автошин:							
☒ бензин ☐ газ ☐ дизель ☐ гібрид ☐ електро ☐ газ, бензин		1798		0 (0)		0		0		☒ автомат ☐ механіка ☐ варіатор ☐ робот		0		Pirelli 215/55 R17 (Літні)							
Комплектність																					
☒ другий комплект ключів ☒ сервісна книжка ☒ запасне колесо ☐ знак аварійної зупинки ☒ домкрат ☒ набір інструментів ☐ аптечка																					
Комплектація																					
☒ Антиблокувальна система (ABS) ☐ Кондиціонер ☐ Активні підголовники ☒ Круїз-контроль ☒ Автоматична КПП ☐ Ксенонове світло ☐ Фірмова аудіосистема ☐ Легкосплавні колісні диски ☐ Блокований диференціал ☐ Люк даху з мех. приводом ☒ Бортовий компютер ☐ Люк даху з електр. приводом ☐ Велюрові килимки ☐ Мех. дзеркала заднього виду ☐ Гідропідсилювач керма ☐ Мякий дах (кабриолет) ☐ Додаткова антена для радіо та телефону ☒ 6-ступінчаста мех. КПП ☐ Додаткові галогенні фари ☒ Навігаційна система ☐ Оздоблення з цінних порід дерева і металів ☐ Омивач вітрового скла з підігрівом ☐ Додатковий замок багажника ☐ Вмонтований вогнегасник ☐ Датчики паркування ☐ Охолодження рукавич. ящика ☐ Додаткові підголовники ☐ Обгріваються роздільні сидіння у 2 ряду ☐ Додаткова вантажна площа/мішок для лиж ☐ Омивачі фар ☐ Задній склоочисник ☒ Система омив. фар з підігр. ☒ Імобілайзер ☒ Подушки безпеки ☒ Клімат-контроль ☐ Протибуксувальна система ☐ Підйомний прозорий дах ☐ Забарвлення кузова з перламутровим ефектом ☐ Підігрів сидінь ☐ Протиугінна сигналізація ☐ Регулювання дорожн. просвіту ☐ Розетка в багажнику 12V ☐ Роздільні задні сидіння ☐ Шкір. оббивка керма і ручки КПП ☐ Спортивне рульове колесо (3 спиці) ☐ Редиркулятор відпрацьованих газів ☐ Салон - алькантара ☐ Салон - велюр ☐ Салон - штучна шкіра ☐ Салон - натуральна шкіра ☐ Спецфарбування - металік ☐ Склоочисники з датч. дощу ☐ Передпущ. підігрів двигуна ☐ Спортивні сидіння ☐ Сонячні шторки на вікнах задніх дверей ☐ Тахометр ☐ Прийм. TV, передній TV-дисплей ☐ TV-дисплей у задній частині салону ☐ Підготовка для уст. телефону ☒ Зовнішній термометр ☐ Тоноване скління ☐ Тягово-зчіпний пристрій ☐ Посилений захист піддону двигуна ☒ Центральний замок ☐ Цільнометалевий верх (хард-топ) ☐ CD-чейнджер у центральній консолі ☐ Шасі з електричним регулюванням ☐ Електричні дзеркала заднього виду з підігрівом ☐ Електрично складані зовнішні дзеркала ☐ Електросклопідйомники																					







Марка Make	D.1	SKODA
Модель Type	D.2	SUPERB
Тип Commercial description	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ – ЗАГАЛЬНИЙ СЕДАН-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	TMBAL8NPXKB300071
Повна маса Maximum mass	F.1	2045
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1495
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1798
Тип пального Type of fuel	P.2	B
Колір Color of the vehicle	R	ЧОРНИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

Особливі відмітки: ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №486/18 ВІД
07.11.2018. Євро-6
АКТ ПРМ-ПРД ТОВ436986 03.12.2018
486/18 07.11.2018
Екологічний стандарт "Євро-6"

CXI № 461941 Зам.18-3668 PC Ukraine 04.2018

CXI 461941



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE


СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION



Реєстраційний номер Registration number	A	AA8784XA
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	04.12.2018
Дата реєстрації Date of registration	B.1	04.12.2018
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2018
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ТОВ "ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" ALD UKRAINE LLC
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ
Область Region		
Нас. пункт Вул., буд., кв. Ownership	C.4	вул. ІЛЛІНСЬКА 8 а є власником
Дійсне до Period of validity	H	

TSC 8044
TSC 8044

CXI 461941



Зона	Пошкодження
1. Заднє крило (ліва сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-130)
2. Задні двері (ліва сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-130)
3. Передні двері (ліва сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-130)
4. Переднє крило (ліва сторона)	1. - (ЛФП 80-110)
5. Переднє крило (права сторона)	1. - 2 вм'ятини 1-2см (Жодних дій. ЛФП 80-120)
6. Передні двері(права сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-130)
7. Задні двері(права сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-120)
8. Заднє крило(права сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-120)
9. Задній бампер	1. - Подряпини лфп 5-10см (Фарбування.)
10. Кришка багажника	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 80-120)
11. Криша	1. - 6 вм'ятин 2-3см (Ремонт з фарбуванням. ЛФП 80-120)
12. Кришка капота	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 80-110)
13. Передній бампер	1. - Подряпини лфп 30 см (Фарбування.)

Колеса, гальмівна система	Зауваження:	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
Стан колісних дисків	☐ в нормі ☒ ні	Передній правий подряпаний ЖД Задній правий подряпаний ЖД.

