



Акт огляду транспортного засобу



Дата огляду:			Місце огляду:		Місто Київ вул Корабельна 1																
13	09	2024	Власник:		ТОВ «ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ»																
12:02			Адреса:		Місто Київ, вул. Іллінська, 8																
Тип ТЗ:			☒ легковий ☐ позашляховик ☐ мікроавтобус ☐ автобус ☐ грузопасажирський																		
Марка ТЗ:			Модель ТЗ:			Реєстр. Номер:			Рік випуску:			Термін експлуатації:			Колір:						
NISSAN			NISSAN QASHQAI(O)2.0 ACENTA CV			KA1689EP			2021			23			Білий						
Свідоцтво про реєстрацію:			Дата І реєстрації:			Пробіг:			№ двигуна:			№ шасі:									
			14.09.2021			120684															
Тип кузова:			☐ седан ☐ хетчбек ☒ універсал ☐ купе ☐ кабриолет ☐ родстер ☐ пікап ☐ фургон ☐ автобус ☐ кабіна з 2 рядами сидінь ☐ з бортовою платформою																		
VIN-код:			S J N F B N J 1 1 U 2 9 9 0 1 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17																		
Стан ТЗ:			☐ новий ☐ незадовільний ☐ дуже гарний ☐ умовно придатний ☒ хороший ☐ непридатний до експлуатації ☐ задовільний																		
Тип палива:		Об'єм ДВЗ:		Потужність:		К-ть дверей:		К-ть місць:		Тип КПП:		К-ть передач:		Модель і розміри автошин:							
☒ бензин ☐ газ ☐ дизель ☐ гібрид ☐ електро ☐ газ, бензин		1997		0 (0)		0		0		☒ автомат ☐ механіка ☐ варіатор ☐ робот		0		Nokian 215/60 R17 (Літні)							
Комплектність																					
☒ другий комплект ключів ☒ сервісна книжка ☒ запасне колесо ☐ знак аварійної зупинки ☒ домкрат ☐ набір інструментів ☐ аптечка																					
Комплектація																					
☒ Антиблокувальна система (ABS) ☒ Кондиціонер ☐ Активні підголовники ☐ Круїз-контроль ☒ Автоматична КПП ☐ Ксенонове світло ☐ Фірмова аудіосистема ☒ Легкосплавні колісні диски ☐ Блокований диференціал ☐ Люк даху з мех. приводом ☒ Бортовий компютер ☐ Люк даху з електр. приводом ☐ Велюрові килимки ☐ Мех. дзеркала заднього виду ☐ Гідропідсилювач керма ☐ Мякий дах (кабриолет) ☐ Додаткова антена для радіо та телефону ☐ 6-ступінчаста мех. КПП ☐ Додаткові галогенні фари ☐ Навігаційна система ☐ Оздоблення з цінних порід дерева і металів ☐ Омивач вітрового скла з підігрівом ☐ Додатковий замок багажника ☐ Вмонтований вогнегасник ☐ Датчики паркування ☐ Охолодження рукавич. ящика ☐ Додаткові підголовники ☐ Обігриваються роздільні сидіння у 2 ряду ☐ Додаткова вантажна площа/мішок для лиж ☐ Омивачі фар ☒ Задній склоочисник ☐ Система омив. фар з підігр. ☒ Імобілайзер ☐ Подушки безпеки ☐ Клімат-контроль ☐ Протибуксувальна система ☐ Підйомний прозорий дах ☐ Забарвлення кузова з перламутровим ефектом ☐ Підігрів сидінь ☐ Протиугінна сигналізація ☐ Регулювання дорожн. просвіту ☐ Розетка в багажнику 12V ☐ Роздільні задні сидіння ☐ Шкір. оббивка керма і ручки КПП ☐ Спортивне рульове колесо (3 спиці) ☐ Рециркулятор відпрацьованих газів ☐ Салон - алькантара ☒ Салон - велюр ☐ Салон - штучна шкіра ☐ Салон - натуральна шкіра ☐ Спецфарбування - металік ☐ Склоочисники з датч. дощу ☐ Передпущ. підігрів двигуна ☐ Спортивні сидіння ☐ Сонячні шторки на вікнах задніх дверей ☐ Тахометр ☐ Прийм. TV, передній TV-дисплей ☐ TV-дисплей у задній частині салону ☐ Підготовка для уст. телефону ☐ Зовнішній термометр ☐ Тоноване скління ☐ Тягово-зчіпний пристрій ☐ Посилений захист піддону двигуна ☒ Центральний замок ☐ Цільнометалевий верх (хард-топ) ☐ CD-чейнджер у центральній консолі ☐ Шасі з електричним регулюванням ☐ Електричні дзеркала заднього виду з підігрівом ☐ Електрично складані зовнішні дзеркала ☐ Електросклопідійомники																					








УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	КА1689ЕР	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	14.09.2021	Дата реєстрації I 14.09.2021
Дата першої реєстрації в Україні Date of first registration in Ukraine	(B.1)	14.09.2021	
Рік випуску Year of manufacture	(B.2)	2021	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ТОВ "ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	ALD UKRAINE LLC	
Адреса Address	C.1.3	КУІВ	
Область Region		М. КИЇВ	
Район District		ПОДІЛЬСЬКИЙ	
Власність Ownership	C.4	вул. ІЛПІНСЬКА, 8	
Дійсно до Period of validity	H	а є власником	
			ТСЦ 8048 TSC 8048
CXA № 662317			

Модель Model		Тип Type	
Д.1	NISSAN	Д.2	J11/F/F02
Д.3	QASHQAI	Е	SJNFBNJ11U2990147
(E.1)			
F.1	2030	G	1570
J	M1	(D.4)	AF
P.1	1997	P.2	106
P.3	B	V.9	Євро-6
R	БІЛИЙ		
S.1	5		
S.2			
CXA № 662317			





Зона	Пошкодження
1. Заднє крило (ліва сторона)	1. - (ЛФП 80-120)
2. Задні двері (ліва сторона)	1. - (ЛФП 70-110)
3. Передні двері (ліва сторона)	1. - (ЛФП 70-110)
4. Переднє крило (ліва сторона)	1. - (ЛФП 70-110)
5. Переднє крило (права сторона)	1. - Деформація з пошкодженням ЛФП 15-20 см (Ремонт з фарбуванням. ЛФП 250-1200)
6. Передні двері(права сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 300-1300)
7. Задні двері(права сторона)	1. - (ЛФП 300-1300)
8. Заднє крило(права сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 300-1400)
9. Задній бампер	1. - Подряпини лфп 10-15см (Фарбування.)
10. Кришка багажника	1. - (ЛФП 70-650)
11. Криша	1. - Невідповідність. (Жодних дій. ЛФП 400-1300)
12. Кришка капота	1. - (ЛФП 350-1300)
13. Передній бампер	1. - Подряпини лфп (Жодних дій.)

Кузов	Зауваження:	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
Пластикові елементи кузова	☐ в нормі ☒ ні	Молдінг двері задньої правої подряпаний ЖД.
Хромовані деталі	☐ в нормі ☒ ні	Молдінг двері передньої правої деформація заміна. Молдінг двері задньої правої деформація заміна. Молдінг крила заднього правого деформація заміна. Молдінг криши деформація заміна.









